



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Омской области  
Управление надзорной деятельности и профилактической работы  
Территориальный отдел надзорной деятельности и профилактической работы  
Ленинского А.О. г. Омска  
(наименование территориального органа МЧС России)

г. Омск, ул. Стальского, 8б, тел.: 40-16-10, факс: 40-17-90, E-mail: ond-lao@mail.ru  
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

(наименование органа государственного пожарного надзора)

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

**Предписание № 242/1 /1-23**

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий  
по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угро-  
зы возникновения пожара**

Бюджетного общеобразовательного учреждения г. Омска «Средняя общеобразовательная  
школа №104»

(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения заместителя главного государственного инспектора Ленинского  
АО г. Омска по пожарному надзору от «21» мая 2019 г. № 242, ст. 6 Федерального закона от  
21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 14 час. 00 мин. до 16 час.  
00 мин. «14» июня 2019 г.; с 16 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. «20» июня 2019 г.; проведена  
плановая проверка государственным инспектором Ленинского АО г. Омска по пожарному над-  
зору Сивохой Евгением Сергеевичем помещений и территории Бюджетного общеобразова-  
тельного учреждения г. Омска «Средняя общеобразовательная школа №104» расположенного  
по адресу: г. Омск, ул. 3-я Станционная, 69

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), государственного инспектора (государственных инспекторов) по по-  
жарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с директором Бюджетного общеобразовательного учреждения г. Омска «Средней  
общеобразовательной школы № 104» Рябиковой Мариной Григорьевной

(указывается должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безо-  
пасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности,  
выявленные в ходе проверки:

№ Предписа- ния	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места вы- явленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Россий- ской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устра- нения нару- шения тре- бования по- жарной безо- пасности	Отметка (подпись) о выпол- нении (указыва- ется только вы- полне- ние)
1	2	3	4	5
242/1/1	на объект не разработана декларация пожарной безопасности	<b>Основание:</b> ст. 64 Феде- рального закона РФ от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.10.2019	

242/1/2	не обеспечена безопасность людей при возникновении пожара, а именно: на дверях лестничных клеток, отсутствуют устройства для самозакрывания и уплотнения в притворах	<b>Основание:</b> ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ; п. 4.2.7 СП 1.13130.2009	01.10.2019
242/1/3	не соблюдается конструктивно и объемно-планировочным решениям, степени огнестойкости и классу конструктивной пожарной опасности, а именно: перегородка на 1 этаже (помещения вахтера) выполнена из горючих материалов	<b>Основание:</b> ст. 4,62 таб. 6, таб. 22 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ; СП 2.13130.2012	02.04.2020
242/1/4	не обеспечена перезарядка имеющихся первичных средств пожаротушения	<b>Основание:</b> п. 70 ППР РФ	01.10.2019
242/1/5	ручные пожарные извещатели не имеют знака обозначения кнопки включения средств и систем пожарной автоматики	<b>Основание:</b> ст.4 Федерального закона № 123-ФЗ; табл. 3.1 НПБ 160-97	01.10.2019
242/1/6	дверь эвакуационного выхода оборудована замком, не позволяющая открыть дверь изнутри без ключа	<b>Основание:</b> п. 35 ППР в РФ	01.10.2019
242/1/7	не обеспечивается исправное состояние ограждения крыши, а именно: частично ограждения крыши сломаны и отсутствуют	<b>Основание:</b> п. 24 ППР РФ	02.04.2020
242/1/8	не соблюдается обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений, а именно: высота от уровня покрытия земли до ограждения на вертикальной пожарной лестницы более 1,5 м (фактический высота 3 метра)	<b>Основание:</b> ст. 4 Федерального закона № 123 – ФЗ; приложение Б, таблица Б.1 ГОСТ Р 53254-2009	02.04.2020
242/1/9	не обеспечена безопасность людей при возникновении пожара, а именно: отделка потолка выполнена материалами с более высоким классом пожарной опасности, чем КМ 1 (кабинет технологии; кабинет №29)	<b>Основание:</b> ст.4, табл. 28, Федерального закона от 22.07.2008г. № 123-ФЗ; п.33 ППР РФ	02.04.2020
242/1/10	не обеспечена безопасность людей при возникновении пожара, а именно: отсутствует второй эвакуационный выход из помещения столовой (фактически посадочных мест 60)	<b>Основание:</b> ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ п. 4.2.1 СП 1.13130.2009	02.04.2020
242/1/11	не обеспечена безопасность людей при возникновении пожара, а именно: дверь эвакуационного	<b>Основание:</b> ст.4 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ; п.	01.10.2019

	выхода из помещения наружу открываются не по направлению выхода (второй эвакуационный выход из помещения малого «спортивного зала» наружу)	4.2.6 СП 1.13130.2009		
242/1/12	не обеспечена безопасность людей при возникновении пожара, а именно: на площадке перед наружной дверью отсутствует ограждения (высота от уровня тротуара 0,45 м; выход из подсобного помещения столовой наружу)	<b>Основание:</b> ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ; п. 8.1.3 СП 1.13130.2009	02.04.2020	
242/1/13	не обеспечена безопасность людей при возникновении пожара, а именно: на площадке перед наружной дверью отсутствует ограждения (высота от уровня тротуара 0.45 м; второй эвакуационный выход из помещения большого «спортивного зала» наружу)	<b>Основание:</b> ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ; п. 8.1.3 СП 1.13130.2009	02.04.2020	
242/1/14	не обеспечена безопасность людей при возникновении пожара, а именно: дверь эвакуационного выхода из помещения наружу открываются не по направлению выхода (второй эвакуационный выход из помещения большого «спортивного зала» наружу)	<b>Основание:</b> ст.4 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ; п. 4.2.6 СП 1.13130.2009	01.10.2019	
242/1/15	не обеспечена безопасность людей при возникновении пожара, а именно: ширина эвакуационного выхода в свету менее 0,8 метра (эвакуационный выход из лестничной клетки наружу шириной 0,78 метра; замеры выполнены механической рулеткой, позиции 50 Технического паспорта БТИ)	<b>Основание:</b> ст.4, 89, Федерального закона от 22.07.2008г. № 123 п. 4.2.5 СП 1.13130.2009	02.04.2020	
242/1/16	не обеспечена безопасность людей при возникновении пожара, а именно: допущен перепад высоты пола в 20 сантиметров на выходе из лестничной клетки наружу (позиции 19 Технического паспорта БТИ)	<b>Основание:</b> ст. 4 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008; п. 4.3.4 СП 1.13130.2009	02.04.2020	
242/1/17	не обеспечена безопасность людей при возникновении пожара, а именно: допускается блокирование двери эвакуационного выхода наружу из лестничной клетки (двери со стороны улицы упираются в трубу	<b>Основание:</b> п.23 ППР РФ	02.04.2020	

	отопления, позиции 23 Технического паспорта БТИ)		
242/1/18	не обеспечена безопасность людей при возникновении пожара, а именно: допущен перепад высоты пола в 15 сантиметров на выходе из лестничной клетки наружу (позиции 23 Технического паспорта БТИ)	<b>Основание:</b> ст. 4 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008; п. 4.3.4 СП 1.13130.2009	02.04.2020
242/1/19	не обеспечена безопасность людей при возникновении пожара, а именно: допущен перепад высоты пола в 15 сантиметров (при выходе из актового зала на 1-й этаж) (позиции 20 Технического паспорта БТИ)	<b>Основание:</b> ст. 4 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008; п. 4.3.4 СП 1.13130.2009	02.04.2020
242/1/20	не обеспечена безопасность людей при возникновении пожара, а именно: допущен перепад высоты пола в 25 сантиметров (при выходе из актового зала наружу; проложены трубы отопления) (позиции 20 Технического паспорта БТИ, замеры выполнены механической рулеткой)	<b>Основание:</b> ст. 4 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008; п. 4.3.4 СП 1.13130.2009	02.04.2020
242/1/21	не соблюдается конструктивно и объемно-планировочным решениям, степени огнестойкости и классу конструктивной пожарной опасности, а именно: не установлены противопожарные двери для сообщения между первым этажом и подвалом (при размещении в подвале помещений категорий В4 и Д; (в лестничных клетках, позиции 22,50 Технического паспорта БТИ)	<b>Основание:</b> ст. 4 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008; п. 4.18 СП 4.13130.2013	02.04.2020
242/1/22	не соблюдается обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, а именно: для естественного проветривания помещений при пожаре не предусмотрены открываемые проемы в наружных ограждениях (отсутствуют приспособления для открывания оконных проемов, оконные проемы загромождены витринами) (помещение актового зала, отсутствуют приспособления для открывания оконных проемов, оконные проемы забиты фанерой)	<b>Основание:</b> ч.ч. 1, 3 ст. 6, ч. 3 ст. 80, ч.ч. 1, 11 ст. 85 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008; п. 8.5 СП 7.13130.2013	02.04.2020
242/1/23	не обеспечена безопасность людей при возникновении пожара, а именно: высота ограждения	<b>Основание:</b> ст. 4 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008; п. 4.3.4 СП	02.04.2020

лестницы менее 1,2 метра (фактически ограждение высотой 1 метр; лестница, ведущая из актового зала на 1 этаж и наружу)	1.13130.2009		
--	--------------	--	--

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;

руководители органов местного самоуправления;

собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции;

иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор

Ленинского АО г. Омска по пожарному надзору

Сивоха Е.С.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора  
по пожарному надзору)



М.Л.П.\*

«20» июня 2019 г.

Предписание для исполнения получил:

  
(подпись)

  
(должность, фамилия, инициалы)

«20» июня 2019 г.

**Отчет об исполнении предписаний Территориального отдела надзорной деятельности и профилактической работы Ленинского АО г. Омска № 242/1/1-23 от 20.06.2019:**

№ п/п	Требования, предписываемые к выполнению в целях устранения нарушения обязательных требований	Сроки их исполнения
1	Не разработана декларация пожарной безопасности	Выполнено в 2019 г.
2	Не обеспечена безопасность людей при возникновении пожара, а именно: на дверях лестничных клеток, отсутствуют устройства для самозакрывания и уплотнения в притворах	Выполнено в 2019 г.
3	Не соблюдается конструктивно и объемно-планировочным решениям, степени огнестойкости и классу конструктивной пожарной опасности, а именно: перегородка на 1 этаже (помещения вахтера) выполнена из горючих материалов	Выполнено в 2019 г.
4	Не обеспечена перезарядка имеющихся первичных средств пожаротушения	Выполнено в 2019 г.
5	Ручные пожарные извещатели не имеют знака обозначения кнопки включения средств и систем пожарной автоматика	Выполнено в 2019 г.
6	Дверь эвакуационного выхода оборудована замком, не позволяющая открыть дверь изнутри без ключа	Выполнено в 2019 г.
7	Не обеспечивается исправное состояние ограждения крыши, а именно: частично ограждения крыши сломаны и отсутствуют	Распоряжение об изменении срока исполнения предписания от 16.06.2020 № 56 до 02.04.2021.
8	Не соблюдается обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений, а именно: высота от уровня покрытия земли до ограждения на вертикальной пожарной лестницы более 1,5 м (фактическая высота 3 метра)	Распоряжение об изменении срока исполнения предписания от 16.06.2020 № 56 до 02.04.2021.
9	Не обеспечена безопасность людей при возникновении пожара, а именно: отделка потолка выполнена материалами с более высоким классом пожарной опасности, чем КМ 1 (кабинет технологии, кабинет № 29)	Выполнено в 2019 г.
10	Не обеспечена безопасность людей при возникновении пожара, а именно: отсутствует второй эвакуационный выход из помещения столовой (фактически посадочных мест 60)	Распоряжение об изменении срока исполнения предписания от 16.06.2020 № 56 до 02.04.2021.
11	Не обеспечена безопасность людей при возникновении пожара, а именно: дверь эвакуационного выхода из помещения наружу открываются не по направлению выхода (второй эвакуационный выход из помещения	Выполнено в 2019 г.

	малого «спортивного зала» наружу)	
12	Не обеспечена безопасность людей при возникновении пожара, а именно: на площадке перед наружной дверью отсутствуют ограждения (высота от уровня тротуара 0,45 м; выход из подсобного помещения столовой наружу)	Выполнено в 2020 г.
13	Не обеспечена безопасность людей при возникновении пожара, а именно: на площадке перед наружной дверью отсутствуют ограждения (высота от уровня тротуара 0,45 м; второй эвакуационный выход из помещения большого «спортивного зала» наружу)	Выполнено в 2020 г.
14	Не обеспечена безопасность людей при возникновении пожара, а именно: дверь эвакуационного выхода из помещения наружу открываются не по направлению выхода (второй эвакуационный выход из помещения большого «спортивного зала» наружу)	Выполнено в 2019 г.
15	Не обеспечена безопасность людей при возникновении пожара, а именно: ширина эвакуационного выхода в свету менее 0,8 м (эвакуационный выход из лестничной клетки наружу шириной 0,78 м; замеры выполнены механической рулеткой, позиции 50 Технического паспорта БТИ)	Выполнено в 2020 г.
16	Не обеспечена безопасность людей при возникновении пожара, а именно: допущен перепад высоты пола в 20 см на выходе из лестничной клетки наружу (позиции 19 Технического паспорта БТИ)	Распоряжение об изменении срока исполнения предписания от 16.06.2020 № 56 до 02.04.2021.
17	Не обеспечена безопасность людей при возникновении пожара, а именно: допускается блокирование двери эвакуационного выхода наружу из лестничной клетки (двери со стороны улицы упираются в трубу отопления, позиции 23 Технического паспорта БТИ)	Распоряжение об изменении срока исполнения предписания от 16.06.2020 № 56 до 02.04.2021.
18	Не обеспечена безопасность людей при возникновении пожара, а именно: допущен перепад высоты пола в 15 см на выходе из лестничной клетки наружу (позиции 23 Технического паспорта БТИ)	Распоряжение об изменении срока исполнения предписания от 16.06.2020 № 56 до 02.04.2021.
19	Не обеспечена безопасность людей при возникновении пожара, а именно: допущен перепад высоты пола в 15 см (при выходе из актового зала на 1-й этаж) (позиции 20 Технического паспорта БТИ)	Распоряжение об изменении срока исполнения предписания от 16.06.2020 № 56 до 02.04.2021.
20	Не обеспечена безопасность людей при возникновении пожара, а именно: допущен перепад высоты пола в 25 см (при выходе из актового зала наружу; проложены трубы отопления) (позиции 20 Технического паспорта БТИ, замеры выполнены механической рулеткой)	Распоряжение об изменении срока исполнения предписания от 16.06.2020 № 56 до 02.04.2021.

21	Не соблюдается конструктивно и объемно-планировочным решениям, степени огнестойкости и классу конструктивной пожарной опасности, а именно: не установлены противопожарные двери для сообщения между первым этажом и подвалом (при размещении в подвале помещений категорий В4 и Д (в лестничных клетках, позиции 22,50 Технического паспорта БТИ)	Распоряжение об изменении срока исполнения предписания от 16.06.2020 № 56 до 02.04.2021.
22	Не соблюдается обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, а именно: для естественного проветривания при пожаре не предусмотрены открываемые проемы в наружных ограждениях (отсутствуют приспособления для открывания оконных проемов, оконные проемы загромождены витринами) (помещение актового зала, отсутствуют приспособления для открывания оконных проемов, оконные рамы забиты фанерой)	Выполнено в 2019 г.
23	Не обеспечена безопасность людей при возникновении пожара, а именно: высота ограждения лестницы менее 1,2 метра (фактически ограждение высотой 1 метр; лестница, ведущая из актового зала на 1-й этаж и наружу)	Распоряжение об изменении срока исполнения предписания от 16.06.2020 № 56 до 02.04.2021.